SCHÉMA ZAPOJENÍ

MDR 35 EC



L1/N - napájení 230V/50Hz
PE - ochranný vodič
24 V - napájení 24 VDC
10 V / GND - napájení 10 VDC
E1 - řídící napětí rychlosti otáčení - vstup (0-10V)
D1 - volný kontakt
11/14 - bezpotenciálový kontakt motoru
PWM - regulace rychlosti otáčení PWM
DP - potenciometr rychlosti otáčení
ODA - volba vyhodnocení rychlosti otáčení
OSM M - volba poruchového hlášení motoru
REP - revizní vypínač
M - motor