WIRING DIAGRAM

LW9-ALT



S - sensor