


- L1/N - Spannungsversorgung 230V/50Hz
- PE - Schutzleiter
- 10 V / GND - Spannungsversorgung 10 VDC
- E1 - Steuerspannung Drehzahleingang (0-10V)
- A1 - Drehzahlsausgang
- 1/2 - Kontakt nicht belegt (Bei Anschluss einer Drucksteuerung)
- PWM - Drehzahlsteuerung PWM
- DP - Drehzahlsteuerung Potentiometer
- ODA - Option Drehzahlauswertung
- n - Drehzahl (Beispiel: 10 Hz x 60 = 600 rpm)
- REP - Reparaturschalter
- M - Motor

**MDR 18 / 22 / 25 / 31 mit Druck- und Temperaturregelsystem EAT EC**



KK - Klemmkasten