


RS 50

Fali ventilátor RS zsaluval és MS szervomotorral

Légbevezető ventilátorok esetében ajánlott a kombináció egy RS külső zsaluval. Ennek üzeméhez egy MS 2 szervomotor szükséges a zsaluk nyitásához és zárásához.



- ① Ventilátorok EZQ/DZQ/EZS/DZS
- ② Külső fal
- ③ Hűvelyhosszabbító VH
- ④ Zárózsalu RS
- ⑤ Szervomotor MS 2