


DZD 35/4 B

DZD ..B balraforgás (elszívás) = standard




1 fordulatszám

SSK - vezérlőáramkör

Jobbraforgáshoz a ventilátorcsatlakozón 2 fázist ki kell cserélni.

DZD 35/4 B


DZD .. B MV 16-1/MV 25-1 teljes motorvédő kapcsolóval



Balrafordás (elszívás) = standard
 Jobbrafordáshoz a ventilátorcsatlakozón 2 fázist ki kell cserélni.

DZD 35/4 B

DZD. B TR.. ötfokozatú trafóval és MV 16-1/MV 25-1 teljes motorvédő kapcsolóval



Balrafordgás (elszívás) = standard
 Jobbrafordgáshoz a ventilátorcsatlakozón 2 fázist ki kell cserélni.