

DSR... S с одной скоростью вращения



- S - Цепь тока управления
 - X - Мосты для высокой скорости вращения
 - Y - Мосты для низкой скорости вращения
-

DSR... S со схемой звезда-треугольник (2 скорости вращения)



① обеспечивается заказчиком

S -Цепь тока управления

При применении выключателей звезда-треугольник следует удалить мосты X и Y на клеммной коробке DSR ... S. Для высокой скорости вращения.