


SCHÉMA ZAPOJENÍ

ER-AP 100 G



S1 = snížené otáčky
S2 = plné otáčky
