


Centro-PE



- 1. Régulateur de pression
- 1.1. Capteur de mesure de la pression
- 2. Gaine d'air sortant
- 3. Tuyau pneumatique
- 4. Lance de mesure
- 5. Vis à tête