


DSR 40 S

DSR... S 1 fordulatszámmal



S - vezérlőáramkör

X - áthidalások magas fordulatszámhoz

Y - áthidalások alacsony fordulatszámhoz

DSR 40 S

DSR... S csillag-delta kapcsolással (2 fordulatszám)



① a megrendelő biztosítja

S - vezérlőáramkör

Csillag-delta kapcsoló alkalmazása esetén a DSR 40 S csatlakozó lécén távolítsuk el az X és Y áthidalásokat. Magas fordulatszámhoz.
