


FS 4

FS 4



FS 4 fokozatkapcsoló
S1 kapcsoló: Be/Ki
S2 kapcsoló: gyors/lassú
M1 ventilátormotor